



Znak sprawy: ZUO102/112/2020/AJ

Szczecin, 21.07.2020 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dotyczy: postępowanie poniżej 30 000 euro na usługę uzupełnienia ubytków wymurówki kotłów betonem ognioodpornym oraz usunięcie wypalonej i zamontowanie nowej wełny izolującej w rejonie rusztu kotłów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1

Czy naprawa obmurza ma polegać na skuciu całkowitym uszkodzonych fragmentów obmurza czyli na całą grubość danego fragmentu aż do konstrukcji stalowej kotła, wstawianiu kotew, zaszalowaniu i zabetonowaniu remontowanych fragmentów czy naprawy mają polegać na częściowym oczyszczeniu uszkodzonych, luźnych elementów i uzupełnieniu ubytków poprzez torkretowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Naprawa ma polegać na odkuciu luźnych części obmurza i uzupełnieniu ubytków, jeżeli uszkodzenie spowodowało odkrycie części konstrukcyjnej kotła i brak jest kotew należy je uzupełnić, miejsce oszalować i wypełnić betonem. Załączone karty katalogowe podają metodę instalacji betonu - wibrowanie oraz wibrowanie i ubijanie.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie grubości wełny izolującej w rejonie rusztu.

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 2

Grubość wełny izolującej przeznaczonej do zastosowania ma 25 mm. Należy wypełnić całą szczelinę kompensacyjną.

Zatwierdzam:

PREZES Zarządu

Tomasz Lachowicz