

-6 - osiadanie gór studni (w centymetrach) w odniesieniu do pomiaru zerowego z dnia 28.02.2022r.

0 - osiadanie punktów kontrolnych kanału zrzutowego P3 (w centymetrach) w odniesieniu do pomiaru zerowego z dnia 28.03.2022r.

0 ← kierunek i wartość przesunięcia punktów kontrolnych kanału zrzutowego P3 (w centymetrach) w odniesieniu do pomiaru zerowego z dnia 28.03.2022r.

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.		Numer ks. rob. 904	Numer zlecenia 25.03.2022	Numer szkicu 001
Wykonawca: FOTOKART GEODEZJA FOTOGRAMETRIA GEOINFORMATYKA PROJEKTOWANIE	Zleceniodawca	Rodzaj pracy: Inwentaryzacja wysokościowa studni kanalizacji zewnętrznej. Pomiar liniowości kanału zrzutowego P3.		
Pomierzył: Data: 04/04/2022 FOTOKART Sp. z o.o. GEODETA UPRAWNIONY Upr. Nr 18610 mgr inż. Waldemar Marciszak	Sprawdził: Data:	Odebrał: Data:		