

-6 - osiadanie gór studni (w centymetrach) w odniesieniu do pomiaru zerowego z dnia 28.02.2022r.

0 - osiadanie punktów kontrolnych kanału zrzutowego P3 (w centymetrach) w odniesieniu do pomiaru zerowego z dnia 28.03.2022r. W sąsiedztwie punktów został wykonany nasyp i położono płyty drogowe.

0 ← kierunek i wartość przesunięcia punktów kontrolnych kanału zrzutowego P3 (w centymetrach) w odniesieniu do pomiaru zerowego z dnia 28.03.2022r.

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie	Numer ks. rob. 904	Numer zlecenia 25.03.2022	Numer szkicu 001
Wykonawca: FOTOKART	Zleceniodawca	Rodzaj pracy: Inwentaryzacja wysokościowa studni kanalizacji zewnętrznej. Pomiar liniowości kanału zrzutowego P3.	
Pomierzył: FOTOKART Sp. z o.o. GEODETA UPRAWNIONY Upr. Nr 18610 mgr inż. Waldemar Marciszak Data: 11/04/2022	Sprawdził Data:	Odebrał Data:	